

# BSK-Überprüfungsprotokoll

gemäß ÖNORM H 6031



Anlage  
H10819 - BSK 1 - H12L01 - 993169

Nr.  
AU/2023/00550

Datum  
21.05.2023

Kunde:			
Haupt-Anlage:		Gebäude:	Halle 12
Prüfzeichen:	keine Kennzeichnung	Einbauort:	Halle12 EG 233
BSK-Nummer:	H10819 - BSK 1 - H12L01 - 993169	Einbauart:	MS Mörtelschott
BSK-Typ:	T/M Thermomechanisch	Einbauposition:	rechts
Anlagenzustand:	keine Mängel	Abmaße	D    L    B 650    H 190
Zustand-Kommentar:			

## Prüfungen

## Status

## Bemerkung

	Prüfungen	Status	Bemerkung
1	Übereinstimmung mit den letztgültigen Bestandsplänen: -Feststellung von relevanten baulichen Veränderungen oder Anlagenänderungen	Akzeptabel	
2	Übereinstimmung mit ÖNORMEN und Vorschriften: -Ausführung gemäß Prüfbericht -Einbau gemäß dieser ÖNORM und Herstellerangaben -Abschluss zwischen Bandschutzklappe und Baukörper -Befestigung	In Ordnung	Befestigung in Ordnung
3	Kennzeichnung -Klassifizierung, ÜA-Registrierung, Angaben des Herstellers, -Klappenidentifikation innerhalb der Anlage	In Ordnung	
4	Korrosion und/oder Verschmutzung	In Ordnung	
5	Klappenblatt (Verschlusselement) und Dichtungen: -Zustand des Klappenblattes (im Klappengehäuse) -Zustand der Dichtungen	In Ordnung	
6	Zustand der Elektrischen Anschlüsse: -Endschalter -Motoranschluss -Klemmkasten und Verkabelung	Nicht ausgeführt	
7	Auslösen, Schließen und Öffnen der Klappe	In Ordnung	
8	Elektrische Fernauslösung und Öffnung der Klappe durch BMA	Nicht ausgeführt	
9	Kontrolle der optischen/elektrischen Anzeige "geschlossen" und "offen"	In Ordnung	
10	Überprüfung der Haltefunktion in der Sicherheitsstellung	In Ordnung	
11	Gültige ÖNORM zum Zeitpunkt des Baubescheids	Nicht ersichtlich	H 6031 (2000 12 01)

Prüforgan: Thomas Mikota

HBL Haidinger GesmbH  
Quarstraße 3, 4611 Buchkirchen  
Tel.: +43 (0) 7243 / 51118  
Fax: 0810 / 9554 011900  
office@hbl-haidinger.at

Unterschrift Firmenbevollmächtigter

# BSK-Überprüfungsprotokoll

gemäß ÖNORM H 6031



Anlage  
H10819 - BSK 1 - H12L01 - 993169


Nr.  
AU/2023/00550

Datum  
21.05.2023

## 4 MUSTER BILDER



## 4 MUSTER BILDER



## 3 MUSTERBILDER

